

Film jest zapisem z monitoringu. Widoczne jest skrzyżowanie składające się z dwóch pasów jezdni po obu stronach. . Po lewej i po prawej stronie uszkodzona, nie działająca sygnalizacja świetlna. Na wprost widoczne dwa przejścia dla pieszych, po jednym z nich, po prawej stronie, przechodzi osoba.

Z prawej strony jedzie samochód osobowy, którego kierująca ma pierwszeństwo przejazdu. W momencie, kiedy kierująca pojazdem dojeżdża do środka skrzyżowania, z dużą prędkością najeżdża na nią samochód ciężarowy (z jej lewej strony kierowcy), który wypada z toru jazdy, uszkodza dwa sygnalizatory, przewraca się na bok i wjeżdża na przeciwległy pas ruchu.

Na filmie widoczne jest jak osoba piesza w momencie zderzenia się pojazdów skończyła przechodzenie przez pasy i wchodzi na chodnik.

Samochód osobowy, który został zepchnięty z drogi i uszkodzony, zatrzymał się kilkanaście metrów od środka skrzyżowania.

Film trwa 0:09 sekund